



15. September 2022  
 Henrik Haftmann  
 Schaltschrank  
 Förderbandsteuerung  
 + Ethernetrouter  
 Innenbeleuchtung nicht  
 eingezeichnet