


# Großstruktur des LabVIEW-Programms "Spindel - 4"

(Vorberechungs-Text)



## Randproblem: Abtastrate

- Grenzfrequenz der Abstandssensoren:  $\approx 5 \text{ kHz}$ 
  - sinnvolle Abtastrate:  $10 \text{ kSa/s}$  (Shannon - Abtasttheorie)
  - ~~Höhere~~ Abtastrate belästigt nur das LabVIEW-Programm mit mehr Daten  $\rightarrow$  Absturz wahrscheinlich. Heute ist LabVIEW hier ziemlich unkooperativ.\*)
- Grenzfrequenz der Lagesensoren: ~~sollte  $100 \text{ kHz}$  entsprechen~~  $= \frac{100 \text{ kHz}}{1024} = 98 \text{ Hz}$ 
  - Sinnvolle Abtastrate wäre  $100 \text{ kHz/s}$ . Da aber eine präzise Lagemessung bei den „lähmenden“ Abstandssensoren nichts mehr bewirkt, wird auf die Erkennung des Indexsignals bei konstant angenommener Winkelgeschwindigkeit automatisch umgeschaltet, was so lange funktioniert, wie der Impuls ( $\frac{1}{256}$  der Drehung) überhaupt noch detektiert wird.
  - Eine Alternative wäre die Verwendung der in NI-USB6259 eingegebten Winkelgeber-Hardware; eine Synchronisation mit dem A/D-Wandler scheiterte jedoch im Measurement & Automation Explorer.


\*<sup>bzw.</sup> bei der Fehlersuche (nach Speicherlecks?) und in der Dokumentation (keine Performance-Angaben)

# Versuch Motorspindel, Rundlaufabweichung, LabVIEW

Henrik Haftmann, 3.7.2012


## ○ Vorberechnungen:

Messvorschrift (DIN?)




$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} = \text{von vorne} \\ s_x = \frac{f_x - e_x}{a} \\ s_y = \frac{f_y - e_y}{a} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{schiefe} \\ \text{Leuchten} \end{array}$$

- Messdom repräsentiert zentrisch eingespanntes Werkzeug
- Messung der Qualität des Futters möglich (Exzentrizität und Schiefe)



Tatsächlicher Messaufbau ohne Messdom, ohne Futter



- |         |
|---------|
| 1 = X+  |
| 2 = X-  |
| 3 = Y+  |
| 4 = Y-  |
| 5 = ZX+ |
| 6 = ZX- |
| 7 = ZY+ |
| 8 = ZY- |

- Rundlaufabweichungen (statisch) < Formfehler (des „Messkegelstumpfs“)  
Formfehler sind weitestgehend rundenlaufkompensierbar
- Messbarkeit nichtzyklischer ( $\Rightarrow$  Kugellager) und dynamischer (= höhere Drehzahl) Abweichungen
- Winkelsensor erforderlich

$$e_x \approx \frac{1}{2} (\sqrt{2} X_+ - \sqrt{2} X_-) = \frac{1}{\sqrt{2}} (X_+ - X_-)$$

$$e_y \approx \frac{1}{\sqrt{2}} (Y_+ - Y_-)$$

$$e_z \approx \frac{1}{8} (\sqrt{2} X_+ + \sqrt{2} X_- + \sqrt{2} Y_+ + \sqrt{2} Y_- + Z X_+ + Z X_- + Z Y_+ + Z Y_-) \approx \frac{1}{4} (Z X_+ + Z X_- + Z Y_+ + Z Y_-)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ür-} \\ \text{kippung} \end{array} \right\} \begin{array}{l} s_x \approx \frac{1}{2} \left( \frac{Z X_+ - Z X_-}{a} + \frac{\sqrt{2} X_+ - \sqrt{2} X_-}{b} \right) \\ s_y \approx \frac{1}{2} \left( \frac{Z Y_+ - Z Y_-}{a} + \frac{\sqrt{2} Y_+ - \sqrt{2} Y_-}{b} \right) \end{array}$$

$$\approx \frac{Z X_+ - Z X_-}{a}$$

$$\approx \frac{Z Y_+ - Z Y_-}{a}$$

war Fehler  $\left(\frac{1}{4}\right)$  in Berechnung von 120703?

ohne die schrägen Sensoren

## O Durchführung:

1. Plausibilitätskontrolle mit Handbetrieb der Spindel (Tab "Eingangssignale"), erstrecken sich von  $-35 \dots +35 \mu\text{m}$ , wie auch die Anzeigen der Keyence-Anzeigen
2. Funktionskontrolle des Drehwinkel-Berechnens (Tab "Inkrementalgeber") mit langsamer Drehzahl, bspw. 50 U/min  
→ Maschine einschalten und hochfahren, Druckluft aufziehen, Schutzgitter benutzen
3. Winkelangeordnete Abweichungen aufzumessen zur späteren Kompensation der Formabweichung (Tab "Umlaufkompensation"; Knopf "Referenzdaten jetzt sammeln")
4. Formabweichung analysieren; Plausibilitätsfest! (Tab "Formanalyse")

Die „0. Oberwelle“ stellt den Gleichanteil dar, der durch die Anordnung der Sensoren (nicht notwendigerweise nullzentriert) hervor.

Eine deutliche „3. Oberwelle“ ist ganz klar eine Formabweichung. Alle 6 Sensoren nehmen diese Abweichung wahr.

Untergehen könnten quadratische Harmonische; bei der Betrachtung eines Sensors ist Raum etwas abweichendes zu sehen,

 mit allen Oberwellen


 ohne 0. und 3. Oberwelle

Beim Weglassen der 3. Harmonischen zeigt sich die 1. Harmonische, die Abweichung ab Form von der Mitte. Die 2. Harmonische (Ellipsenform) ist recht gering, auf beiden Umläufen.

## 5. Berechnung der 5 Störgrößen

Im Tab „Berechnete“ kann man sich zur Kontrolle noch einmal die Sensordaten anzeigen lassen.

Bei der Darstellung von X, Y, Z, A und B bei 50 U/min. liege die linearen Abweichungen bei  $\pm 9 \mu\text{m}$ , die Verkipplungen bei  $\pm 90 \mu\text{m/m}$ .





Die Darstellung erfolgt hier nach Zeit,

Für den Winkelmaordinung „,

## 6. Winkelmaordinung (Tab „Winkelmaordinung“)

Bei Drehzahl 5000 U/min verändert sich das Programm gelegentlich, die 10-fach höheren Abweichungen (Anstiege in Z-Richtung) sind zu erwarten. 9 Tipfel entstehen bei Y.



## 7. Die 3D-Visualisierung dient hier eher als einfältiges Beispiel, was mit CATVIEW möglich ist.